



CONSORZIO DI BONIFICA
IONIO CROTONESE

www.ioniocrotonese.it



Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza
della strada interpoderale Muscaro - Malapezza
nei comuni di Belvedere Spinello e Casabona

PSR Calabria 2014/2020 Misura 04 Sub misura 4.3 Intervento 4.3.1

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RELAZIONE

A.2

POSIZIONE CONSORZIO

197

DATA

gennaio 2017

SCALA

-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Romeo



PROGETTISTA

Dott. Ing. Francesca Intrieri

Geom. Salvatore Romeo






Figura 1. Ponticello sul fosso Malapezza danneggiato dagli eventi dal 12 al 24 gennaio 2017.



Figura 2. Punto di scatto 1: Vista verso Nord.



Figura 3. *Punto di scatto 2: Vista verso Nord.*



Figura 4. *Punto di scatto 2: Particolare dissesto stradale.*



Figura 5. *Punto di scatto 3: Particolari.*



Figura 6. *Punto di scatto 3: Particolare interrimento cunetta.*



Figura 7. *Punto di scatto 4: Particolare ponticello stradale con tombinatura*



Figura 8. *Punto di scatto 4: Particolare degrado bitume di rivestimento.*



Figure 9-10-11. Ponte sul Fiume Vitravo danneggiato dagli eventi dal 12 al 24 gennaio 2017.